

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87589
Nombre.....: El Guijo II
Municipios: Valverde de Burguillos
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 11 de agosto de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 33' 33,3860"	- 6° 33' 38,24357" ±0.104 m
Latitud.....:	38° 19' 31,0640"	38° 19' 26,58436" ±0.094 m
Alt. Elipsoidal...:		573,408 m ±0.096 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	713363,81 m	713239,933 m
Y.....:	4244798,09 m	4244586,022 m
Factor escala....:	1,000160639	1,000160029
Convergencia...:	1° 30' 51"	1° 30' 48"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	518,117 m. (BP)	

Situación:
Situado en lo más alto del cerro El Guijo, perteneciente al cortijo del mismo nombre.

Acceso:
Desde Valverde de Burguillos se sale a la carretera N-435, se sigue hacia Fregenal de la Sierra y a 1 Km., aproximadamente, se llega a la ermita de la Virgen del Valle. Frente a ésta, parte un carril que conduce directamente al cerro El Guijo y, después de recorrer unos 3 Km., se llega a unos 150 m. del vértice, que se recorren a pie.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087589 El Guijo II

Coordenadas ETRS89. Huso 29

