

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 87658
Nombre.....: Cabrera II
Municipios: Calzadilla de los Barros
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 20 de octubre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,15 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,40 m de alto, 1,60 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 3,05 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 19' 55,4246"	- 6° 20' 00,27060" ±0.092 m
Latitud.....:	38° 18' 47,9462"	38° 18' 43,46859" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		728,728 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	733267,84 m	733143,660 m
Y.....:	4244018,33 m	4243806,047 m
Factor escala....:	1,000270132	1,000269467
Convergencia...:	1° 39' 17"	1° 39' 14"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	673,307 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de la Sierra Cabrera, en terrenos de monte bajo y junto a las ruinas de una casa.

Acceso:
 Desde Calzadilla de los Barros, por el camino de la casa del Quinto durante 1.700 m., hasta llegar a ella, donde se deja el vehículo. A pie, en dirección O., por veredas, se recorren unos 500 m. hasta llegar a la señal, tardando unos 10 minutos.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
 Posible sombra de unas ruinas.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

087658 Cabrera II

Coordenadas ETRS89. Huso 29

