

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 87798
Nombre.....: Albariza
Municipios: Berlanga
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 16 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 52' 51,0065"	- 5° 52' 55,82400" ±0.111 m
Latitud.....:	38° 18' 33,2808"	38° 18' 28,80777" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		653,818 m ±0.123 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	248100,10 m	247990,054 m
Y.....:	4244125,52 m	4243920,414 m
Factor escala....:	1,000381474	1,000382214
Convergencia...:	- 1° 47' 12"	- 1° 47' 15"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 598,807 m. (BP)

Situación:


Situado en la parte N. del cerro Albariza y en terreno de labor.

Acceso:

Desde Berlanga, por la carretera a Higuera de Llerena, a los 3,5 Km., después de pasar el cortijo de Abril, sale un carril en dirección O., que pasa por detrás del cortijo. Recorridos unos 1.000 m. se deja el vehículo y se continúa a pie, en dirección O., unos 400 m., campo a través, hasta el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 13 de octubre de 1997
Pilar: Deteriorado
Base: Deteriorada
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

087798 Albariza

Coordenadas ETRS89. Huso 30

