

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 89867
Nombre.....: Carraca
Municipios: Fuente del Arco
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 12 de julio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,27 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 0,95 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 57' 19,4561"	- 5° 57' 24,27489" ±0.104 m
Latitud.....:	38° 07' 41,2229"	38° 07' 36,73694" ±0.116 m
Alt. Elipsoidal...:		815,084 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	240936,31 m	240826,138 m
Y.....:	4224227,54 m	4224022,667 m
Factor escala....:	1,000426595	1,000427358
Convergencia...:	- 1° 49' 33"	- 1° 49' 35"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	760,149 m. (BP)	

Situación:
Situado en el extremo O. de la Sierra Jayona, en el pico de Carraca.

Acceso:
Desde Fuente del Arco, por la carretera a Llerena hasta el Km. 10,800, donde está la bifurcación, a la izquierda, de la carretera a Reina; se sigue por ésta unos 200 m., desviándose luego a la izquierda, por el camino de la ermita de la Virgen del Ara. Al cabo de 5 Km. se bifurca, se continúa por el de la izquierda, que es el de la ermita y, a los 550 m., se deja, torciendo a la derecha por un camino que a los 800 m. llega al cortijo del Notario. Aquí se deja el vehículo y, a pie, monte a través, salvando un desnivel de 250 m., se llega hasta el vértice en 30 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

089867 Carraca

Coordenadas ETRS89. Huso 30

