Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

5-jul-2025

Número....: 91273 Nombre....: Anaor Municipios: Alguazas Provincias: Murcia

Fecha de Construcción.....: 23 de abril de 1982

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 01 de octubre de 1991 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	652756,49 m	652645,714 m
Y:	4214349,16 m	4214141,493 m
Factor escala:	0,999887375	0,999886979
Convergencia:	1° 04' 25"	1° 04' 23"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 189,323 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo alto del monte de su mismo nombre, emplazado al S. de los pueblos de Ceutí y Lorqui.


Acceso:


Desde el pueblo de Alguazas, en el camino que va al cementerio y continúa, se toma como origen de distancias el punto del camino más próximo a una esquina del cementerio. Continuando por este camino, a los 300 m. se llega a un depósito de agua y a un camino que sale hacia la derecha, por el que se sigue (el camino que se traía, más adelante pasa por las casas del propietario de los terrenos donde está el vértice), a los 400 m. se deja un camino a la derecha, a los 450 m. cruza un camino y hay que seguir de frente, aquí una alambrada cierra el ramal de la izquierda y el que tenemos que seguir. Una vez traspasada la cerca, a los 500 m. hay un depósito, a los 600 m. se dejan dos caminos a la derecha, a los 800 m. desemboca en un camino y se toma el ramal de la izquierda (poco antes de llegar a este punto se ha dejado un camino a la derecha) y al llegar a los 1.200 m. se deja el coche. A pie, se llega al vértice en 5 minutos. El camino es apto para caballerías.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000 091273 Anaor Coordenadas ETRS89. Huso 30

