

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **91428**
Nombre.....: **Dolores**
Municipios: **Dolores**
Provincias: **Alacant/Alicante**
Fecha de Construcción.....: **17 de diciembre de 1987**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,08 m de alto, 0,70 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,08 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 46' 00,8702"	- 0° 46' 05,19480" ±0.024 m
Latitud.....:	38° 08' 25,0230"	38° 08' 20,64007" ±0.027 m
Alt. Elipsoidal...:		78,589 m ±0.033 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	695706,03 m	695595,239 m
Y.....:	4223806,23 m	4223598,311 m
Factor escala....:	1,000071696	1,000071196
Convergencia...:	1° 22' 46"	1° 22' 44"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **28,655 m. (BP)**

Situación:



Situado en la azotea de la caseta de los ascensores del edificio ubicado en la calle San Isidro, 1.

Acceso:

Se accede por la escalera a la terraza del edificio y de allí a la azotea de la caseta de los ascensores.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

091428 Dolores

Coordenadas ETRS89. Huso 30

