Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 92735 Nombre....: Chantre Municipios: Baeza Provincias: Jaén

Fecha de Construcción......: 23 de julio de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50

Longitud.....: - 3° 24' 18,0444" **Latitud.....:** 37° 55' 06,9332"

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 04 de febrero de 1994

ETRS89

- 3° 24' 22,65127" ±0.097 m 37° 55' 02,48285" ±0.092 m

482,111 m ±0.093 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

ETRS89

– Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50

 X.......
 464400,06 m
 464288,578 m

 Y......
 4196929,58 m
 4196723,410 m


 Factor escala...:
 0,999615608
 0,999615707

 Convergencia...:
 - 0° 14′ 56″
 - 0° 14′ 59″

Alteud sobre el nivel medio del mar:

432,212 m. (BP)


24 - mar - 2004: El vértice ha sido de sido de



uno nuevo al borde de la balsa sin

Acceso:

Desde Baeza se toma la carretera que conduce al apeadero de Garcíez-Jimena; en el P.K. 8,300 se toma un camino que sale a la izquierda, 100 m. después se deja un transformador a la derecha, a los 100 m. se deja el cortijo de Curro a la izquierda, a los 500 m. se deja un camino que sale a la derecha, a los 200 m. otro a la izquierda, a los 200 m. otro a la derecha, a los 300 m. otro a la izquierda, a los 200 m. otro a la derecha. A los 800 m. se llega al cortijo de La Rueda, donde se gira a la izquierda y aproximadamente a los 500 m. y enfrente del cortijo de Ochoa, se deja el vehículo. Desde aquí, andando, se tarda unos 25 minutos en llegar al vértice.



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 092735 Chantre Coordenadas ETRS89. Huso 30

