Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 92958
Nombre....: El Banderín
Municipios: Segura de la Sierra

Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 01 de mayo de 1989

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 2° 39' 14,6987"
 - 2° 39' 19,22327" ±0.09 m

 Latitud............:
 37° 58' 03,0143"
 37° 57' 58,53639" ±0.094 m

 Alt. Elipsoidal...:
 2018,410 m ±0.088 (BP)

 Cálculos:
 01 de julio de 1991
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 530385,39 m X....: 530274,149 m Y....: 4202335,61 m 4202127,538 m Factor escala....: 0.999611370 0.999611288 Convergencia...: 0° 12' 46" 0° 12' 43" Altitud sobre el nivel medio del mar: 1966,135 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del cerro conocido por El Banderín.


Acceso:


De las Casas de Don Domingo sale una pista como continuación de la carretera; a los 1,3 Km. sale un camino a la derecha, se sigue por la pista y a los 300 m., después de cruzar una rambla, sale un camino a la izquierda, el cual se toma; va paralelo a la rambla 2 Km. aproximadamente y luego dobla, en dirección S., hasta que llega al cortijo de Cañada Lamienta, después de 6,8 Km. aproximadamente. De aquí sale un camino de prospecciones petrolíferas, en dirección S.-S.O., para vehículo T.T.; a 1 Km. se llega a un collado (entrando en la provincia de Granada) y desde aquí, siguiendo el camino del petróleo, hay que pararse a los 2 Km. en un prado y seguir andando hasta el vértice unos 45 minutos, con fuerte pendiente.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 092958 El Banderín Coordenadas ETRS89. Huso 30

