Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 93137 Nombre....: Carro 1995 Municipios: Caravaca de la Cruz

Provincias: Murcia

Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1995

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo................................... 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 03 de junio de 1998 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1264,116 m. (BP)

- Situación:

Situado en lo más alto del monte Carro, emplazado al S. de la Rambla de Tarragoya y al W. de la carretera local a Los Royos.


Acceso:


Desde el pueblo de Los Royos, por la carretera local de Los Royos a la carretera comarcal C-3211 de Caravaca a Lorca, en dirección a la carretera comarcal, a 2,1 Km. de Los Royos sale un camino hacia la izquierda, que se toma. Considerando como origen de distancias el arranque de este camino, a los 100 m. se deja un camino a la derecha, que va también a la carretera local. A los 500 m. se deja un camino a la izquierda, a los 600 m. se deja un camino a la derecha, en el tramo siguiente quedan una serie de casas a la derecha, que forman una cortijada, a los 700 m. cruza un camino y se sigue de frente, nada más cruzar este camino queda una casa a la derecha y un poco más adelante se deja un camino a la izquierda, poco antes de terminar este tramo el camino pasa sobre una acequia. A los 900 m. hay un camino que cruza y un depósito a la derecha; se toma la rama que va hacia la izquierda. A los 1.400 m. se deja un camino hacia la izquierda y a los 1.700 m. se llega a un corral de ganado, donde se deja el coche. A pie, por una senda, se sube al vértice en 1 hora. El camino es apto para caballerías, excepto los 100 últimos metros.

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones:

Vértice destruido en las inmediaciones Carro (931-36)

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 093137 Carro 1995 Coordenadas ETRS89. Huso 30

