Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Lirio

21-jun-2025

Número....: 94950 Nombre....: Lirio Municipios: Pozo Alcón Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 30 de agosto de 1989

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud..........:
 - 2° 59′ 52,9090″
 - 2° 59′ 57,43004″

 Latitud.........:
 37° 40′ 49,1139″
 37° 40′ 44,64358″

 Alt. Elipsoidal...:
 948,896 m (CF)

Cálculos:04 de febrero de 199428 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 898,121 m. (BP)

- Situación:

Situado en el Alto Martín de Lirio.

Acceso:

De la Aldea de El Fontanar sale una pista (prolongación de la carretera de entrada al pueblo) que va a La Mesa. Nada más salir de El Fontanar, se deja un camino a la izquierda a 300 mts., y a 100 más uno a la derecha; a 100 mts. nos encontramos una casa a la dcha. de donde sale una pista a la izqda. Siguiendo recto, a 400 m. dejamos un camino a la izqda. y a 600 mts. llegamos a un cruce de pistas debiendo doblar a la izqda. hasta recorrer 1200 mts. dejando previamente a la izqda. una caseta a los 500 mts. Una vez en los 1200 mts. del cruce, se toma un camino en dirección Oeste, para cualquier vehículo, llegando al vértice a los 1700 mts. de la pista.

11E10 A. Tenade 1.20 1.23 1.28

- Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 094950 Lirio Coordenadas ETRS89. Huso 30



