

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **95100**
Nombre.....: **María (auxiliar)**
Municipios: **María**
Provincias: **Almería**
Fecha de Construcción.....:
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 11' 49,1768"	- 2° 11' 53,64911" ±0.109 m
Latitud.....:	37° 40' 31,7213"	37° 40' 27,25156" ±0.09 m
Alt. Elipsoidal...:		2095,456 m ±0.159 (BP)
Cálculos:	01 de julio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	570815,12 m	570703,585 m
Y.....:	4170181,73 m	4169974,243 m
Factor escala....:	0,999661762	0,999661572
Convergencia...:	0° 29' 27"	0° 29' 24"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2043,871 m. (BP)

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

095100 María (auxiliar)

Coordenadas ETRS89. Huso 30

