

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 96161
Nombre.....: Hornito
Municipios: Aznalcóllar
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 28 de noviembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 18' 24,2830"	- 6° 18' 29,12424" ±0.106 m
Latitud.....:	37° 31' 03,3074"	37° 30' 58,77806" ±0.126 m
Alt. Elipsoidal...:		216,696 m ±0.085 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	738034,61 m	737909,116 m
Y.....:	4155769,16 m	4155557,670 m
Factor escala....:	1,000297930	1,000297244
Convergencia...:	1° 38' 28"	1° 38' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	164,634 m. (BP)	

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro Hornito, al O. del pueblo de Aznalcóllar y a 300 m. al S. de La Casa de los Alemanes.

Acceso:
 Desde Aznalcóllar, por la carretera a Escacena del Campo y a unos 4 Km. a la derecha, se toma por un carril llamado La Pata del Caballo y después de recorrer unos 2 Km., se deja el vehículo y, a la derecha, a unos 300 m., está el vértice, recorriéndolos a pie, con un desnivel de 30 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 21 de septiembre de 2010
Pilar: Destruído **Base: Destruída**
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096161 Hornito

Coordenadas ETRS89. Huso 29

