

Reseña Vértice Geodésico 15-mar-2025

Número.....: 96167
Nombre.....: Tagarnilloso
Municipios: El Castillo de las Guardas
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 30 de noviembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 17' 11,4485"	- 6° 17' 16,28967" ±0.085 m
Latitud.....:	37° 37' 38,7747"	37° 37' 34,25181" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		404,308 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	739470,75 m	739345,401 m
Y.....:	4168011,87 m	4167800,223 m
Factor escala....:	1,000306360	1,000305671
Convergencia...:	1° 39' 27"	1° 39' 24"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		351,382 m. (BP)

Situación:
 Situado en lo más alto del cerro Tagarnilloso, enclavado en la dehesa La Navarra y al O. de dicha finca.

Acceso:
 Desde El Castillo de las Guardas, por la carretera a Aznalcóllar y a la altura del Km. 11,800, se sigue por un carril a la derecha que penetra en la dehesa La Navarra, a los 800 m. se deja el vehículo al lado de una cerca y a unos 250 m., a la derecha, se encuentra el vértice, con un desnivel de 40 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

15-mar-2025

Escala 1:25.000

096167 Tagarnilloso

Coordenadas ETRS89. Huso 29

