


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 96261
Nombre.....: Depósito
Municipios: Alcalá del Río
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 17 de diciembre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,15 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,15 m de alto.



Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 58' 50,1432"	- 5° 58' 54,96427" ±0.099 m
Latitud.....:	37° 31' 47,0108"	37° 31' 42,48250" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		124,606 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	236606,77 m	236495,728 m
Y.....:	4157883,09 m	4157678,711 m
Factor escala....:	1,000454575	1,000455357
Convergencia...:	- 1° 49' 00"	- 1° 49' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		73,375 m. (BP)

Situación:
 Situado sobre la bóveda del depósito de aguas de Alcalá del Río, que está al N. de dicho pueblo, sobre el cerro Atalaya.

Acceso:
 Desde Alcalá del Río, por la carretera a Burguillos, 300 m. después de las últimas casas, está el cruce de circunvalación, se toma a la izquierda, en dirección a Sevilla, y a unos 20 m. se sigue a la derecha por un carril que, después de 400 m., deja en el mismo vértice.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096261 Depósito

Coordenadas ETRS89. Huso 30

