

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

Número.....: **96550**  
 Nombre.....: **Cristina@**  
 Municipios: **Écija**  
 Provincias: **Sevilla**  
 Fecha de Construcción.....:  
 Pilar sin centrado forzado...: **de alto,** **de diámetro.**  
 Último cuerpo.....: **de alto,** **de ancho.**  
 Total cuerpos.....: **de** **de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 59' 16,7460"	- 4° 59' 21,49578" ±0.058 m
Latitud.....:	37° 30' 18,8730"	37° 30' 14,34951" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		271,449 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	324277,10 m	324165,358 m
Y.....:	4152847,70 m	4152642,383 m
Factor escala....:	0,999802730	0,999980847
Convergencia...:	- 1° 12' 38"	- 1° 12' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: **223,686 m. (BP)**

**- - - El vértice ha sido anulado.**

Situación:

Acceso:

Horizonte GPS:

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**

**NO EXISTE CROQUIS**

Observaciones: **DESTRUIDO. Vértice en las inmediaciones Cristina 92 (965-51).**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

096550 Cristina@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

