

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **96846**
Nombre.....: **Ahillo**
Municipios: **Alcaudete**
Provincias: **Jaén**
Fecha de Construcción.....: **31 de mayo de 1974**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **1,00 m de alto, 2,30 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 1,00 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 01' 54,5976"	- 4° 01' 59,25949" ±0.07 m
Latitud.....:	37° 36' 04,9706"	37° 36' 00,47275" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1501,029 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	04 de febrero de 1994	01 de noviembre de 2009
		Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	408914,35 m	408802,577 m
Y.....:	4162157,91 m	4161951,970 m
Factor escala....:	0,999702184	0,999702442
Convergencia...:	- 0° 37' 47"	- 0° 37' 49"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1452,176 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto de la sierra de Ahillo, de terreno rocoso.

Acceso:

Desde Alcaudete, por la carretera a Las Casillas, a los 8 Km. se llega al cortijo del Portillo o de la Rocha, que está a la derecha y en un collado; aquí se deja el vehículo y a pie, por una senda que sale por el costado O. de la casa y va en dirección S., subiendo a un pequeño collado y después por la divisoria hacia el O., por terreno abrupto y fuerte pendiente, hasta la señal, tardándose 1 hora y media en llegar.

Horizonte GPS:

Despejado

Ahillo (jun-2013)



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 17 de junio de 2013

Pilar: Deteriorado
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Deteriorada

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096846 Ahillo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

