

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 98373**  
**Nombre.....: El Viso**  
**Municipios: Huévar del Aljarafe**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 31 de mayo de 1974**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,90 m de alto, 1,20 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,90 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 16' 34,4260"	- 6° 16' 39,26561" ±0.186 m
Latitud.....:	37° 23' 59,0362"	37° 23' 54,49746" ±0.196 m
Alt. Elipsoidal...:		133,089 m ±0.132 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 29 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	741110,62 m	740984,887 m
Y.....:	4142767,81 m	4142556,342 m
Factor escala....:	1,000316105	1,000315410
Convergencia...:	1° 39' 19"	1° 39' 15"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>82,070 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
Situado en la parte más alta de la loma El Viso y a unos 700 m. al N. de la carretera Madrid-Huelva.

**Acceso:**  
Desde Sanlúcar la Mayor, por la carretera a Huelva hasta el Km. 574,600, siguiendo a la derecha por un camino por el que después de recorrer 800 m., se llega a la altura del vértice, que está a 100 m. al S. del camino.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

**Estado: 06 de septiembre de 2007**  
**Pilar: Destruído**      **Base: Desperfectos**  
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

098373 El Viso

Coordenadas ETRS89. Huso 29

