Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 98493 Nombre....: Caridad Municipios: Sevilla Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción.....: 28 de mayo de 1974

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -


Altitud sobre el nivel medio del mar: 48,670 m. (BP)

- Situación:

Situado sobre la azotea de la casa que hay en la finca "Caridad".

Acceso:

Desde Sevilla, por la carretera a Granada hasta el cruce con la de Mairena, se toma por ésta y después de unos 500 m. se sigue a la izquierda por la carretera Amarilla, desviándose por el primer carril que sale a la derecha y que, siguiéndolo, lleva hasta el cortijo "Caridad".



NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 098493 Caridad Coordenadas ETRS89. Huso 30

