

**Reseña Vértice Geodésico** 7-mar-2026

**Número.....: 98534**  
**Nombre.....: Las Merras**  
**Municipios: El Viso del Alcor**  
**Provincias: Sevilla**  
**Fecha de Construcción.....: 05 de diciembre de 1973**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,07 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,07 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 44' 07,4712"	- 5° 44' 12,27418" ±0.09 m
Latitud.....:	37° 24' 12,8098"	37° 24' 08,27729" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		222,061 m ±0.072 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	257871,28 m	257759,908 m
Y.....:	4143222,25 m	4143017,825 m
Factor escala....:	1,000322166	1,000322882
Convergencia...:	- 1° 39' 45"	- 1° 39' 47"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	172,948 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado sobre la esquina de una alberca que hay a unos 100 m. del cortijo "Las Merras".

**Acceso:**  
Desde El Viso del Alcor, por la carretera que conduce a Tocina y a los 2 Km., se sigue por un camino que sale a la izquierda y que conduce al cortijo "Las Merras", después de recorrer unos 200 m.; se deja el vehículo y a unos 100 m. está el vértice.

**Horizonte GPS:**  
Despejado



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

7-mar-2026

Escala 1:25.000

098534 Las Merras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

