

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 99517
Nombre.....: Lúcar
Municipios: Lúcar
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 17 de agosto de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 27' 59,1664"	- 2° 28' 03,64317" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 27' 32,0587"	37° 27' 27,57016" ±0.075 m
Alt. Elipsoidal...:		1772,881 m ±0.076 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	547189,96 m	547078,656 m
Y.....:	4145983,97 m	4145776,876 m
Factor escala....:	0,999627428	0,999627301
Convergencia...:	0° 19' 28"	0° 19' 25"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1721,766 m. (BP)

Situación:
Situado en el pico más elevado de la Sierra de Lúcar, en terreno de erial.

Acceso:
Desde Lúcar, con vehículo T.T. por el carril forestal que en dirección N. va al Puerto de Lúcar, se pasa por una gravera y a los 6 Km. se deja a la izquierda el carril de Piedra Lisa, a los 7,5 Km. el camino se bifurca y deja en medio el cortijo del Roble, se sigue a la izquierda, llegando a los 14 Km. a lo alto del collado, que queda entre la señal y una casa de vigilancia de incendios, en éste se deja el vehículo y a pie, hacia la izquierda, unos 7 minutos hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

099517 Lúcar

Coordenadas ETRS89. Huso 30

