

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 99692**  
**Nombre.....: Cucharón**  
**Municipios: Cuevas del Almanzora**  
**Provincias: Almería**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de diciembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 1° 52' 22,1276"	- 1° 52' 26,54084" ±0.073 m
Latitud.....:	37° 22' 03,3761"	37° 21' 58,89275" ±0.073 m
Alt. Elipsoidal...:		764,148 m ±0.083 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	599813,93 m	599702,573 m
Y.....:	4136317,00 m	4136109,646 m
Factor escala....:	0,999722712	0,999722448
Convergencia...:	0° 41' 03"	0° 41' 00"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 713,730 m. (BP)

### Situación:

Situado en la terraza del edificio de la Compañía Sevillana de Electricidad que hay en la Sierra de Almagro, en el cerro Cucharón, junto a un repetidor. También están en la cima las instalaciones de R.T.V.E. consistentes en un edificio, un repetidor y una caseta, todo dentro de un cercado. La señal no coincide con el centro del edificio y está a 1,5 m. de la fachada que dá al repetidor por su borde exterior y 2 m. de la de la izquierda.


### Acceso:

Desde Huércal-Overa, por la carretera N-340 hacia Puerto Lumbreras, al llegar al Km. 232,800 se entra a la derecha por la que va al cortijo El Saltador, se rebasa y se desemboca en otra carretera, se toma a la izquierda y se sigue luego por el primer camino que sale a la derecha, que es el de La Fuente del Pino, atraviesa la sierra de Almagro y sube al collado de La Rellena después de 7 Km. De aquí sale a la derecha un carril que sube en un recorrido de 1 Km. a las instalaciones de T.V.E., donde está la señal.

### Horizonte GPS:

Posibles sombras de una antena y repetidor de R.T.V.E.

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**



### Observaciones:

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

099692 Cucharón

Coordenadas ETRS89. Huso 30

