

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 100287

Nombre....: Dos Hermanas Municipios: Dos Hermanas

Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1975

Pilar sin centrado forzado..: 0,20~m de alto, 0,20~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 0,40~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 54' 43,2016"
 - 5° 54' 48,02313" ±0.111 m

 Latitud.............:
 37° 17' 24,7472"
 37° 17' 20,21256" ±0.109 m

 Alt. Elipsoidal...:
 140,581 m ±0.09 (BP)

Cálculos: 01 de abril de 1988 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	241848,36 m	241736,800 m
Y:	4131110,91 m	4130906,960 m
Factor escala:	1,000420941	1,000421710
Convergencia:	- 1° 45' 55"	- 1° 45' 58"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		91,935 m. (BP)

- Situación: ———

Situado en la terraza de la casa más alta del barrio "Entrenaranjos" del pueblo de Dos Hermanas, en la calle Villa San José.

- Acceso:

En el pueblo de Dos Hermanas, en el barrio "Entrenaranjos", C/ Villa San José, s/n.NOTA: Para su observación es necesario colocar una bandera.



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100287 Dos Hermanas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

