

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

**Número.....:** 100289  
**Nombre.....:** Torre de Quintos  
**Municipios:** Dos Hermanas  
**Provincias:** Sevilla  
**Fecha de Construcción.....:** 27 de mayo de 1974  
**Pilar sin centrado forzado...:** 0,20 m de alto, 0,20 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,20 m de alto, 0,40 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,20 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

| Sistema de Ref.:    | ED 50               | ETRS89                                                          |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Longitud.....:      | - 5° 54' 55,1388"   | - 5° 54' 59,95958" ±0.131 m                                     |
| Latitud.....:       | 37° 19' 42,5625"    | 37° 19' 38,03006" ±0.131 m                                      |
| Alt. Elipsoidal...: |                     | 154,625 m ±0.108 (BP)                                           |
| Cálculos:           | 01 de abril de 1988 | 01 de noviembre de 2009<br>Elipse de error al 95% de confianza. |

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

| Sistema de Ref.:   | ED 50        | ETRS89        |
|--------------------|--------------|---------------|
| X.....:            | 241685,48 m  | 241573,998 m  |
| Y.....:            | 4135368,53 m | 4135164,541 m |
| Factor escala....: | 1,000421971  | 1,000422739   |
| Convergencia...:   | - 1° 46' 08" | - 1° 46' 10"  |

Altitud sobre el nivel medio del mar: 105,610 m. (BP)

### Situación:

Situado sobre la azotea más alta del cortijo "Torre de Quintos", en el paraje de Los Adaines.

### Acceso:

Desde Sevilla, por la carretera de Utrera hasta el Km. 6,250, donde a la derecha parte un carril que llega hasta el cortijo "Torre de Quintos", después de recorrer 1,4 Km. NOTA: Para su observación es necesario colocar una bandera.

### Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

### Observaciones:

Según información de febrero de 2011 la torre está tan deteriorada que es imposible acceder al Vértice (probablemente destruido).

Estado: 16 de febrero de 2011

Pilar: Destruído

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Base: Destruída



## Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100289 Torre de Quintos

Coordenadas ETRS89. Huso 30

