

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 100524
Nombre.....: Canteras
Municipios: Osuna
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 09 de mayo de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 05' 45,4978"	- 5° 05' 50,25784" ±0.111 m
Latitud.....:	37° 14' 58,6029"	37° 14' 54,06347" ±0.102 m
Alt. Elipsoidal...:		434,127 m ±0.095 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	314100,61 m	313988,504 m
Y.....:	4124689,39 m	4124484,467 m
Factor escala....:	1,000025691	1,000026235
Convergencia...:	- 1° 16' 09"	- 1° 16' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		387,413 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo N. del cerro Canteras, a unos 200 m. al O. de la ermita de la Vía Sacra.

Acceso:
 Desde Osuna se sigue el camino que sale bordeando el cerro Canteras por la parte O. y sube hasta el vértice.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

