Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 101501

Nombre....: Virtud 1995@
Municipios: Cuevas del Almanzora

Provincias: Almería

Cálculos:

Fecha de Construcción.....: 09 de mayo de 1995

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.......: - 1° 47′ 36,9577″ - 1° 47′ 41,35755″ ±0.075 m **Latitud.....**: 37° 16′ 27,2740″ 37° 16′ 22,78140″ ±0.104 m

01 de agosto de 1995

Alt. Elipsoidal...: 107,609 m ±0.146 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

 X.......
 606960,94 m
 606849,579 m

 Y......
 4126045,35 m
 4125837,892 m

 Factor escala...:
 0,999740000
 0,999740635

 Convergencia...:
 0° 43' 51"
 0° 43' 48"

Alteud sobre el nivel medio del mar:


57,739 m. (BP)


30 - ago - 2005: El vertice ha sido destruido.

Situado en la parte S. de la meseta que hay al N. de Las Herrerías y priximo al único castillete de hierro que queda en una antigua explotación mera.

Acceso:

Desde Las Herrerias, por la carretera en direccion a La Muleria y nada más terminar la zona urbana, se entra a la derecha por un carril que sube a la meseta donde está el vértice.





- Observaciones:

DESTRUIDO. Coordenadas NO proceden de Bloque de Compensación. Vértice destruido en las inmediaciones Virtud (1015-16). Vértice en las inmediaciones Virtud 05 (1015-17).

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0101501 Virtud 1995@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

