

Reseña Vértice Geodésico 1-sep-2024

Número.....: 101864
Nombre.....: Tejada
Municipios: Aznalcázar
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 28 de mayo de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Sistema de Ref.: ED 50 | ETRS89 |
| Longitud.....: | |
| Latitud.....: | |
| Alt. Elipsoidal...: | |
| Cálculos: | |

Coordenadas UTM. Huso :

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Sistema de Ref.: ED 50 | ETRS89 |
| X.....: | |
| Y.....: | |
| Factor escala....: | |
| Convergencia...: | |

Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Situado en la "Huerta Tejada", al S. y equidistante, aproximadamente, de los dos grupos de edificaciones.

Acceso:

Desde Puebla del Río, por la carretera de Villafranco del Guadalquivir hasta el Km. 9,600 (Venta del Cruce), siguiendo por la carretera de La Marisma hasta el Km. 6,200 (Cortijo del Pobre), donde se continúa por el Muro del Matochar unos 2 Km., siguiendo, en dirección O., por un camino que a través de 1 Km. conduce al Muro de la Marisma y en dirección S., por este muro, durante unos 14,500 Km., continuando, en dirección O., 1 Km., hasta la "Huerta Tejada", donde está el vértice.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 18 de noviembre de 2014
Pilar: Bueno Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.