

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número.....: 101932
Nombre.....: Chamorro
Municipios: Lebrija
Provincias: Sevilla
Fecha de Construcción.....: 05 de octubre de 1973
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 6° 04' 07,5853"	- 6° 04' 12,40384" ±0.549 m
Latitud.....:	37° 02' 30,7402"	37° 02' 26,22671" ±0.474 m
Alt. Elipsoidal...:		52,435 m ±0.254 (BP)
Cálculos:		01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 29 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	760708,97 m	760582,586 m
Y.....:	4103603,65 m	4103393,763 m
Factor escala....:		1,000436584
Convergencia...:		1° 45' 57"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		5,252 m. (BP)

Situación:


Situado en terreno de labor de la finca "Chamorro", junto al canal primario A y en la Sección II de Marismas.

Acceso:

Desde Las Cabezas de San Juan, por la carretera a la estación, se cruza la vía férrea y, pasando por las oficinas de COTEMSA, se toma la carretera de la Sección II hasta el final, donde queda cortada por otra que la cruza, siguiendo a la izquierda por el muro hasta llegar a unos 400 m. del vértice, haciendo éstos a pie.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0101932 Chamorro

Coordenadas ETRS89. Huso 29

