

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 102346
Nombre.....: Pollo
Municipios: Fuente de Piedra
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 26 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 42' 58,3885"	- 4° 43' 03,12516" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 06' 12,8188"	37° 06' 08,27754" ±0.082 m
Alt. Elipsoidal...:		674,415 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	347491,87 m	347379,203 m
Y.....:	4107806,03 m	4107601,030 m
Factor escala....:	0,999886503	0,999886947
Convergencia...:	- 1° 02' 08"	- 1° 02' 11"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	627,993 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el punto más elevado del cerro más al O. de la Sierra del Humilladero y conocido con este nombre.

Acceso:
 Desde Humilladero, por la carretera a Bobadilla, la cual se sigue 2.500 m., punto en el cual se toma un camino a la izquierda, por el que se sigue 500 m., lugar donde se deja el vehículo. Desde aquí, andando en dirección E. durante 500 m., se llega al vértice, salvando un desnivel de 150 m.

Horizonte GPS:
 Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Estado: 04 de marzo de 2010
Pilar: Desperfectos
Base: Deteriorada
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0102346 Pollo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

