

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 103137**  
**Nombre.....: Cerrón@**  
**Municipios: Sorbas**  
**Provincias: Almería**  
**Fecha de Construcción.....: 10 de noviembre de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 0,50 m de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 03' 06,8305"	- 2° 03' 11,25485" ±0.077 m
Latitud.....:	37° 07' 47,8719"	37° 07' 43,35931" ±0.07 m
Alt. Elipsoidal...:		502,470 m ±0.092 (BP)
Cálculos:	01 de diciembre de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	584219,45 m	584107,923 m
Y.....:	4109777,71 m	4109570,367 m
Factor escala....:	0,999687368	0,999687143
Convergencia...:	0° 34' 20"	0° 34' 18"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 452,152 m. (BP)

**- - - El vértice ha sido anulado.**


### Situación:

Situado en lo alto del cerrón Testigo, que ha quedado al excavar por el N., S y E. unas canteras de yeso.

### Acceso:

Desde Sorbas, por la carretera N-340 hacia Vera, al llegar al Km. 505,200, se entra a la derecha por un camino que a 1 Km. pasa por el borde O. de la carretera, donde está la señal.

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA**



### Observaciones:

DESTRUIDO. Comunicado según escrito del Subdirector Adjunto de Geodesia (27/10/98).

### Horizonte GPS:

Despejado



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0103137 Cerrón@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

