

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: 103918
Nombre.....: Cabras
Municipios: Antequera
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 29 de septiembre de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 27' 30,4159"	- 4° 27' 35,11193" ±0.073 m
Latitud.....:	36° 58' 08,9560"	36° 58' 04,39788" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		1331,077 m ±0.078 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	370170,87 m	370058,365 m
Y.....:	4092511,12 m	4092305,688 m
Factor escala....:	0,999807633	0,999808008
Convergencia...:	- 0° 52' 38"	- 0° 52' 41"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1283,522 m. (BP)

Situación:


Situado en lo más alto del cerro del Tajo Prieto, en zona totalmente rocosa.

Acceso:

Desde Antequera, por la carretera hacia Villanueva de la Concepción, en el Km. 533, en el lugar conocido por Boca del Asno, se toma el carril de Los Migueles, cortijo en ruinas al que se llega después de recorrer 1.400 m. Aquí se deja el vehículo y por vereda pendiente se sigue, andando, hasta llegar a un puerto, punto en el cual se toma la vereda de la derecha, que transcurre entre pastizales y árboles, hasta llegar al pie del conjunto rocoso de regular acceso, donde se encuentra el vértice. El recorrido, a pie, entre el citado cortijo y el vértice es de 1 hora.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

Estado: 14 de abril de 2013

Pilar: **Destruído**
Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: **Desperfectos**

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0103918 Cabras

Coordenadas ETRS89. Huso 30

