## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 104617 Nombre....: Ramayo Municipios: Níjar Provincias: Almería

Fecha de Construcción......: 14 de diciembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 4,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 4,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

**Longitud.....**: - 2° 07' 40,6089" - 2° 07' 45,03257" ±0.082 m **Latitud.....**: 36° 57' 18,2493" | 36° 57' 13,72015" ±0.09 m

 Alt. Elipsoidal...:
 238,649 m ±0.105 (BP)

 Cálculos:
 01 de diciembre de 1991
 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 188,739 m. (BP)

### - Situación:

Situado en terreno del cortijo de Ramayo, junto a éste y a la carretera N-332.

### Acceso:

Desde Níjar, por la carretera N-332 hacia Murcia, al llegar al Km. 37,800, que está pasado el último acceso a Campohermoso, sale a la derecha un camino, por el que se entra, que va al cortijo de Ramayo.

C.N. 332

Backo

Fishing La Cio. Saladar

Individed

CANROHERHASO

**NO EXISTE FOTOGRAFÍA** 

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.



# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000

# 0104617 Ramayo

## Coordenadas ETRS89. Huso 30



