

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

Número.....: **107701**  
 Nombre.....: **VN1**  
 Municipios: **Tarifa**  
 Provincias: **Cádiz**  
 Fecha de Construcción.....:  
 Pilar sin centrado forzado...: **de alto,** **de diámetro.**  
 Último cuerpo.....: **de alto,** **de ancho.**  
 Total cuerpos.....: **de** **de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	<b>ED 50</b>	<b>ETRS89</b>
Longitud.....:	<b>- 5° 42' 41,8385"</b>	
Latitud.....:	<b>36° 04' 35,4340"</b>	
Alt. Elipsoidal...:		
Cálculos:		<b>01 de noviembre de 2009</b> Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	<b>ED 50</b>	<b>ETRS89</b>
X.....:	<b>255805,27 m</b>	
Y.....:	<b>3995902,87 m</b>	
Factor escala....:		
Convergencia...:		
Altitud sobre el nivel medio del mar:		<b>210,240 m. (BP)</b>

**Situación:**

**Acceso:**

**Horizonte GPS:**  
**Despejado**



**Observaciones:**  
Red Geodésica para Observaciones Geodinámicas del Estrecho (RGOG).  
  
Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.