

## Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

**Número.....: 107771**  
**Nombre.....: Tarifa@**  
**Municipios: Tarifa**  
**Provincias: Cádiz**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1973**  
**Pilar sin centrado forzado...: 0,25 m de alto, 0,25 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: de alto, de ancho.**  
**Total cuerpos.....: de de alto.**

### Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 53,2010"	- 5° 35' 58,00005" ±0.298 m
Latitud.....:	36° 01' 12,9258"	36° 01' 08,26600" ±0.235 m
Alt. Elipsoidal...:		127,113 m ±0.229 (BP)
Cálculos:	01 de abril de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

### Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	265862,98 m	265749,356 m
Y.....:	3989382,29 m	3989177,776 m
Factor escala....:	1,000275487	1,000276190
Convergencia...:	- 1° 31' 43"	- 1° 31' 46"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 85,574 m. (BP)

**01 - sep - 2017: El vértice ha sido anulado. Vértice destruido. Comunidad de denuncia de destrucción en septiembre de 2017.**

### Situación:



Sobre el depósito de agua que hay en la barriada Virgen del Sol de la localidad de Tarifa.

### Acceso:

Desde Tarifa, por la carretera nacional 340 en dirección a Algeciras, a la salida del pueblo hay un desvío a la dcha. que conduce a la barriada Virgen del Sol y al depósito que se encuentra a unos 100 m. de la carretera nacional. Es necesaria una escalera de 3 m. para llegar al tejado de la caseta anexa al depósito, desde donde arrancan las escaleras exteriores por las que se sube al punto más alto de aquel, en donde se encuentra el vértice. La escalera en su tramo final está rota, lo que hace peligrosa la subida.

### Horizonte GPS:

Despejado



### Observaciones:

DESTRUIDO.

### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0107771 Tarifa@

Coordenadas ETRS89. Huso 30

