

**Reseña Vértice Geodésico**

21-jun-2025

**Número.....:** 107978 (antes de 2013: 107968)  
**Nombre.....:** Rapadura  
**Municipios:** Teguise  
**Provincias:** Las Palmas  
**Fecha de Construcción.....:** 07 de agosto de 1991  
**Pilar sin centrado forzado...:** 1,13 m de alto, 0,25 m de diámetro.  
**Último cuerpo.....:** 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.  
**Total cuerpos.....:** 1 de 0,20 m de alto.

**Coordenadas Geográficas:**

|                            |       |                     |
|----------------------------|-------|---------------------|
| <b>Sistema de Ref.:</b>    | ED 50 | REGCAN95            |
| <b>Longitud.....:</b>      |       | - 13° 29' 38,01884" |
| <b>Latitud.....:</b>       |       | 29° 23' 51,20089"   |
| <b>Alt. Elipsoidal...:</b> |       |                     |
| <b>Cálculos:</b>           |       | 01 de enero de 2001 |

**Coordenadas UTM. Huso 28 :**

|  |       |                 |
|--|-------|-----------------|
| <b>Sistema de Ref.:</b>                      | ED 50 | REGCAN95        |
| <b>X.....:</b>                               |       | 646138,553 m    |
| <b>Y.....:</b>                               |       | 3252975,663 m   |
| <b>Factor escala....:</b>                    |       | 0,999863480     |
| <b>Convergencia...:</b>                      |       | 0° 44' 22"      |
| <b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b> |       | 117,101 m. (BP) |

**Situación:**


Situado en un pequeño monte de forma cónica, que hay al E. de la isla de Alegranza y a unos 500 m. al S.O. del faro de Punta Delgada.

**Acceso:**

Desde Orzola en la isla de Lanzarote, en el barco "Guarazoca" de D. Juan Romero Morales, tef. 928-815786-55, hasta el faro de Alegranza en Punta Delgada (para desembarcar el mar tiene que estar tranquilo). A pie, en unos 20 minutos, se sube a la señal.

**Horizonte GPS:**

Despejado



**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0107978 Rapadura

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

