

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **108031** (antes de 2013: **108011**)
Nombre.....: **Soo**
Municipios: **Teguise**
Provincias: **Las Palmas**
Fecha de Construcción.....: **18 de agosto de 1991**
Pilar con centrado forzado...: **1,14 m de alto, 0,25 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,20 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
Longitud.....:		- 13° 36' 50,35521"
Latitud.....:		29° 06' 22,07297"
Alt. Elipsoidal...:		340,971 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004

Coordenadas UTM. Huso 28 :

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
X.....:		634866,369 m
Y.....:		3220537,751 m
Factor escala....:		0,999824420
Convergencia...:		0° 40' 27"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 294,461 m. (BP)

Situación:


Situado en la isla de Lanzarote, en lo más alto de la Caldera Trasera, que está a 1 Km. al N. del pueblo de Soo.

Acceso:

Desde Soo, por la pista asfaltada a Famara, recorridos 300 m. después de las últimas casas, se entra a la izquierda por un camino que va al vertedero municipal, señalado a su entrada; a los 200 m. se deja el vertedero a la izquierda y a los 600 m., al llegar a un ensanche del camino, se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda 30 minutos hasta la señal. Nota de 1.994: El tiempo de subida a pie se puede rebajar a 15 minutos si se continúa por el camino de la reseña un poco más (exactamente 1.400 m. desde la carretera), y llegando justo a la caldera del volcán se deja el vehículo y se sube por la divisoria norte por una senda. El estado de conservación es bueno, el horizonte despejado.

Horizonte GPS:

Despejado



Observaciones:

REGENTE ISLAS.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0108031 Soo

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

