Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 108863 (antes de 2013: 108984)

Nombre....: Retama Municipios: Tacoronte

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 REGCAN95

 Longitud.............:
 - 16° 23' 28,81979"

 Latitud.............:
 28° 29' 20,69690"

 Alt. Elipsoidal...:
 719,002 m (CF)

 Cálculos:
 28 de noviembre de 2004

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -

Sistema de Ref.: ED 50 REGCAN95

Altitud sobre el nivel medio del mar: 672,671 m. (BP)

- Situación:

Situado en el punto de mejor visibilidad del cerro del mismo nombre, en el paraje de Lomo Colorado.


Acceso:


Reseña de 1.994: En la carretera comarcal de La Laguna al Puerto de la Cruz, (carretera antigua o carretera general central), en el barrio de Los Naranjeros, junto a una ferretería y almacén de materiales de construcción, baja hacia el N. la calle del Calvario. En el número 241 hay una empresa de construcción, Hernández García, desde cuyo patio sube una pista asfaltada hacia las viviendas. Desde allí, aún se pueden subir unos 200 m. más con vehículo T.T. y el resto a pie en 5 minutos. Caso de estar cerrado el patio, se sigue más abajo por la calle del Calvario y, donde ésta gira a la izquierda, sale hacia la derecha y arriba, la calle Lomo Colorado. Se entra por ella y enseguida, a unos 30 m., sale a la derecha, en diagonal hacia atrás, una pista muy pendiente. Se asciende or ella hasta llegar a un llano con viñedos, y aquí se deja el coche y se asciende andando hacia la derecha en unos 8 minutos.

Horizonte GPS:

Parcialmente cubierto de materia vegetativa al Norte.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





- Observaciones:

REGENTE ISLAS.

Estado: 26 de enero de 2022 Pilar: Deteriorado Informe del estado del Vertico: InfoRG.pdf

Base: Bueno



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 0108863 Retama Coordenadas REGCAN95. Huso 28

