## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

# Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 110225 (antes de 2013: 110695)

Nombre....: Rasca Municipios: Arona

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 01 de noviembre de 1982

Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 1,00 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

## — Coordenadas UTM. Huso 28: -

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
X:		333528,902 m
Y:		3099762,484 m
Factor escala:		0,999941980
Convergencia:		0° 47' 43"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 152,978 m. (BP)

#### - Situación:

Reseña de 1.994: Situado en la costa S. de la isla de Tenerife, 5 Km. al S.E. de Los Cristianos y 3,5 Km. al O. de Las Galletas. La señal está colocada en lo alto del borde O. de una caldera volcánica, una montaña aislada próxima a la costa que tiene forma semicircular, abierta por su cara E. en donde se aprecia la excavación de una vieja cantera. Al S., a 1,5 Km., se ve el faro de Rasca.

#### - Acceso:


Desde Santa Cruz de Tenerife, por la autopista S., 100 m. antes del P.K. 69 se toma a la derecha el desvío al pueblo costero de Las Galletas, que cruza por debajo de la autopista. A 3,7 Km. de la autospista (unos 600 m. antes de la Gasolinera Repsol y unos 2.600 m. antes de llegar a Las Galletas) sale al borde de unos invernaderos una pista a la derecha, siguiendo por ella se llega, recorridos 750 m., a un desvío a la derecha que enfila derecho en dirección al volcán, al cabo de otros 700 m. se llega un pequeño poblado conocido por Los Bebederos. Aquí se deja el coche (el camino sigue hacia la cantera que se ve en la montaña, pero está bastante estropeado) y se sigue a pie por el camino, que en unos 15 minutos lleva al vértice. Un vehículo T.T. deja a 5 minutos.



Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





## - Observaciones:

REGENTE ISLAS.

Estado: 26 de enero de 2022

Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf Base: Bueno



# Cartografía de situación

21-jun-2025

# Escala 1:25.000 0110225 Rasca Coordenadas REGCAN95. Huso 28

