## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

(Tancajote 05-2023)

Número....: 110578 (antes de 2013: 111256)

Nombre....: Tancajote
Municipios: Valverde

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

### Coordenadas Geográficas:

— Coordenadas UTM. Huso 28 : -

Factor escala...: 1,000651180
Convergencia...: -1° 23′ 04″


Altitud sobre el nivel medio del mar: 345,840 m. (BP)

## - Situación:

Situado en la isla de Hierro, en lo alto del cono volcánico de la montaña Tancajote o Bermeja, próximo al pozo de Las Calcosas.

#### Acceso:

Desde Erese, a pie, por camino de herradura, unos 2 Km. tardándose 1 hora.



Despejado.

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

- Observaciones:

Estado: 24 de mayo de 2023 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

<sub>pdf</sub> Base

Base: Bueno



# Cartografía de situación

21-jun-2025

#### Escala 1:25.000

# 0110578 Tancajote

#### Coordenadas REGCAN95. Huso 28

