Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

(Ventejis 05-2023)

21-jun-2025

Número....: 110587 (antes de 2013: 111225)

Nombre....: Ventejis Municipios: Valverde

Provincias: Santa Cruz de Tenerife

Fecha de Construcción.....: 13 de junio de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 1,20 m de alto.

— Coordenadas Geográficas: -

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
Longitud:		- 17° 56' 10,83120"
Latitud:		27° 47' 40,10230"
Alt. Elipsoidal:		
Cálculos:		01 de abril de 2001

— Coordenadas UTM. Huso 28: –

- Situación:

Situado en la isla de Hierro, en lo más alto del pico Ventejis o Ajonse, rodeado de matorral y pinos altos.

- Acceso:

Desde San Andrés se sale por la carretera al Mirador de La Peña, pero después de las últimas casas se entra a la derecha por un camino que bordea por el O. la montaña La Chamiscada, a 1 Km. se deja un camino a la izquierda, a 1,7 Km. dos a la derecha subiendo con bastante pendiente, a los 2,8 Km. se deja otro a la izquierda y a los 3,4 Km. se llega a una puerta de madera que hay a la derecha, se entra por ésta y a los 3,7 Km. se llega a una caseta de T.V. donde se deja el vehículo. A pie unos 200 m. hasta la señal.

A3,9K 1.7 /= 3,7 1.7 /= 1.7 /= 1.7 /= San Andres

Observaciones: -

Estado: 24 de mayo de 2023 Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

- Horizonte GPS: -

Parcialmente cubierto por construcciones.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0110587 Ventejis

Coordenadas REGCAN95. Huso 28



